



**Orona** 

**Disfruta  
de tu hogar  
sin barreras**

ALAMEDA DE MAZARREDO 45, BILBAO



## Sustituir tu ascensor mejora tu día a día

Las personas residentes en el edificio de la calle Alameda de Mazarredo 45, en Bilbao, contaban con 2 ascensores para desplazarse dentro del edificio.

### Dos ascensores con diferentes usos

Uno de los ascensores conectaba con los pisos de la vivienda. El segundo elevador, daba servicio desde el sótano a los pisos.



**ANTES**

Al acceder al portal, tenían que salvar dos tramos de 3 escalones cada uno para acceder al ascensor que conectaba con los pisos de la vivienda.

### **Escalones que dificultan el acceso**

Estos escalones, instalados en multitud de edificios, suponen una barrera arquitectónica para muchas personas. Por eso, el objetivo de esta ejecución ha sido mejorar la accesibilidad de las personas residentes a sus hogares.

Mejoramos la  
accesibilidad  
de las personas



## Un portal de fácil acceso desde la calle

Se han eliminado las barreras arquitectónicas en el portal, modificando su acceso para que esté al nivel de la calle, siguiendo el siguiente proceso:

- Eliminamos el peldaño exterior para garantizar una entrada al nivel de la calle.
- Sustituimos la puerta de acceso al portal para adaptarlo al nuevo nivel y adecuamos los porteros automáticos.
- Eliminamos los peldaños interiores en el portal
- Instalamos una barandilla de protección
- Instalamos nuevos recubrimientos en paredes y suelos en las zonas afectadas.





## Materiales que se funden con los antiguos

A la hora de ejecutar los trabajos en el portal, se ha conservado la estética original del edificio, manteniendo los recubrimientos de mármol en suelo y paredes de las zonas no afectadas.

### **Cuidamos la integración de los nuevos revestimientos**

También hemos cuidado la integración de los nuevos revestimientos en las zonas afectadas, consiguiendo una imagen más actualizada del portal.

Orona 

[orona.es](http://orona.es)

gettag  
orona